





SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

PELKO' 529 FR

Caratteristiche Characteristics	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value
Composizione / Composition	ISO 1833 o ISO 5088	%	1% PU- 78% PVC – 21% FIBRA ARAMIDICA
Peso totale/ Total weight	ISO 3801 –EN29073/1	g/m ²	950 ± 10 %
Larghezza / Usable width	ISO 3932	cm	140 ± 5%
Spessore/ Thickness	UNI 9947	mm	2,60 ± 0,2%
Lunghezza rotolo/ Length roll	//////////	mt	15
 Resistenza alla luce/ Light resistance	UNI EN ISO 105-B02	Scala dei blu Bluescale	>5
 Resistenza ai piegamenti continui Resistance to continual bending	UNI EN ISO 5402	Cicli Cycles	> 50.000
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2:2000 <i>Martindale Test</i>	Cicli Cycles	>100.000
 Resistenza al fuoco Fire resistance	UNI 9175:2010 Classe 1.IM	PASS	
	IMO FTP CODE		
	NFPA 260		
	CALIFORNIA T.B. 117-13		
	BS 5852:2006 Clause 11 CRIB 5		





ALFATEX
ITALIA
1989



Coated & Laminated

Via Liguria Z.I.

70029 Santeramo in Colle (BA)

☎ 080.3022696 📠 080.3023056

✉ info@alfatex.it

🌐 www.alfatex.it



ISTRUZIONI DI PULIZIA

In caso di macchie è necessario agire rapidamente limitando la loro espansione affinché non vengano assorbite per non incorrere nel danneggiamento del rivestimento.

Utilizzare un panno bianco imbevuto di acqua tiepida.

Non usare detergenti abrasivi o solventi aggressivi, utilizzare prodotti professionali di qualità.

Rimuovere le macchie colorate (caffè, penna, vino ecc..) utilizzando in primis una carta assorbente non abrasiva, rimuovere quanto più possibile la macchia, strofinando delicatamente con movimenti circolari dall'esterno verso l'interno. Nel caso in cui non venissero rispettati i suddetti consigli, Alfatex Italia non risponde di eventuali danni. Inoltre:



N.B. Alcuni materiali di abbigliamento e accessori (come il colorante dei jeans) possono migrare verso colori chiari, questo fenomeno aumenta di probabilità con l'umidità e temperatura alte. Alfatex Italia non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da agenti esterni.

CLEANING INSTRUCTION

In case of stains it is necessary to act limiting their undamaged expansion in order not to cause damage to the covering of the fabric. Use a white cloth soaked in warm water. Do not use abrasive ,cleaners or aggressive solvents, use quality professional products. Remove colored stains (coffee, pen, red wine and similar) with a non-abrasive absorbent paper, remove the stain as much as possible, rubbing gently with circles from the outside to the inside. In the event that the aforementioned advice is not respected, Alfatex Italia cannot be held Responsible generated by dyes of poor quality.

Be careful:



N.B. Some clothing materials and accessories (such as jeans dye) can migrate to light colors, this phenomenon increases in probability with high humidity and temperature. Alfatex does not assume responsibility for the transfer of dyes caused by external agents.

LA PRESENTE SCHEDA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE COPIA IN VS.POSSESSO E POTRA' SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA INDISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE.

Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI E' DISPONIBILE PRESSO IL SITO www.alfatex.it

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei Prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui Prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

UPDATING DATA SHEET WILL BE AVAILABLE AT THE WEB SITE : www.alfatex.it

Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods Customer. Customer is not release from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever.